




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	54.6 °C
	Min	48.4 °C
	Average	53.5 °C

施工前 53.5°C

2019/04/19 13:26:11



2019/04/19 13:26:11






三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	59.5 °C
	Min	53.1 °C
	Average	56.2 °C

施工前 56.2°C

2019/04/19 13:28:35



2019/04/19 13:28:35



FLIR0760.jpg FLIR C3 720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	60.4 °C
	Min	51.8 °C
	Average	58.3 °C
Bx2	Max	46.9 °C
	Min	41.3 °C
	Average	45.0 °C
Bx3	Max	34.3 °C
	Min	31.5 °C
	Average	32.7 °C

2019/06/19 13:04:23



FLIR0982.jpg

FLIR C3

720087558

未施工部 58.0°C
クールベース塗布部 45.1°C
クールトップ塗布部 32.6°C

2019/06/19 13:04:23



FLIR0982.jpg

FLIR C3

720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	65.1 °C
	Min	58.9 °C
	Average	62.8 °C
Bx2	Max	52.4 °C
	Min	41.0 °C
	Average	48.5 °C
Bx3	Max	39.2 °C
	Min	35.1 °C
	Average	36.9 °C

2019/06/19 13:07:18



未施工部 62.3°C
クールベース塗布部 48.6°C
クールコート塗布部 36.8°C

2019/06/19 13:07:18






三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	66.7 °C
	Min	58.4 °C
	Average	64.5 °C
Bx2	Max	52.2 °C
	Min	43.1 °C
	Average	51.0 °C
Bx3	Max	37.5 °C
	Min	35.0 °C
	Average	36.2 °C

2019/06/19 13:07:24



未施工部 64.5°C
クールベース塗布部 51.0°C
クールトップ塗布部 36.2°C

2019/06/19 13:07:24



FLIR0994.jpg

FLIR C3

720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	53.3 °C
	Min	48.3 °C
	Average	52.3 °C
Bx2	Max	43.6 °C
	Min	42.1 °C
	Average	42.7 °C
Bx3	Max	36.2 °C
	Min	33.4 °C
	Average	34.1 °C

2019/06/19 13:16:24



FLIR1002.jpg

FLIR C3

720087558

未施工部 52.1°C
クールベース塗布部 42.7°C
クールコート塗布部 34.1°C

2019/06/19 13:16:24



FLIR1002.jpg

FLIR C3

720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	57.0 °C
	Min	53.7 °C
	Average	55.8 °C
Bx2	Max	44.2 °C
	Min	41.9 °C
	Average	43.6 °C
Bx3	Max	37.2 °C
	Min	34.6 °C
	Average	35.6 °C

2019/06/21 13:40:32



未施工部 55.8°C
クールベース塗布部 43.7°C
クールコート塗布部 35.6°C

2019/06/21 13:40:32






三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	55.5 °C
	Min	47.1 °C
	Average	54.7 °C
Bx2	Max	48.2 °C
	Min	45.7 °C
	Average	46.8 °C
Bx3	Max	35.0 °C
	Min	31.4 °C
	Average	33.1 °C

2019/06/21 13:40:58



FLIR1010.jpg

FLIR C3

720087558

未施工部 54.7°C
クールベース塗布部 46.8°C
クールコート塗布部 33.1°C

2019/06/21 13:40:58



FLIR1010.jpg

FLIR C3

720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	40.5 °C
	Min	34.0 °C
	Average	35.2 °C
Bx2	Max	34.0 °C
	Min	33.2 °C
	Average	33.7 °C

未施工壁面 35.2°C
ライトブルー仕上げ壁面 33.7°C

2019/07/11 14:14:24



FLIR1086.jpg

FLIR C3

720087558

2019/07/11 14:14:24



FLIR1086.jpg

FLIR C3

720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	39.5 °C
	Min	32.8 °C
	Average	34.3 °C
Bx2	Max	33.8 °C
	Min	32.1 °C
	Average	32.9 °C

未施工壁面 34.4°C
ライトブルー仕上げ壁面 32.9°C

2019/07/11 14:22:39



2019/07/11 14:22:39



FLIR1100.jpg

FLIR C3

720087558




三洋ビル管理（株）エルスうきはリネソ工場
スレート屋根・壁面改修工事
サーモグラフィー画像資料

測定

Bx1	Max	44.2 °C
	Min	42.6 °C
	Average	43.7 °C
Bx2	Max	30.3 °C
	Min	28.1 °C
	Average	29.5 °C
Bx3	Max	40.0 °C
	Min	33.3 °C
	Average	37.4 °C
Bx4	Max	34.1 °C
	Min	32.2 °C
	Average	33.7 °C

2019/07/11 14:20:29



FLIR1098.jpg

FLIR C3

720087558

2019/07/11 14:20:29



FLIR1098.jpg

FLIR C3

720087558

未施工屋根 43.6°C
施工後屋根 29.7°C

未施工壁面 37.5°C
施工後壁面 33.7°C