

**YKKAP(株)様 東北製造所**  
**アルミ A 棟屋根遮熱塗装(西側3工区)工事**

シポテックス クール工法  
令和2年5月8日～6月3日

工種 塗装工事

測点 施工前



施工前

工種 塗装工事

測点 施工前



施工前

工種 塗装工事

測点 施工前




施工前



工種 塗装工事


測点 施工前



施工前

工種 塗装工事

測点 ケレン




サビサンダー

ケレン状況

工種 塗装工事

測点 ケレン



サビサンダー

ケレン状況



工種 塗装工事

測点 ケレン

ボルト 錆ケレン状況



工種 塗装工事

測点 ケレン

サビ粉清掃状況




工種 塗装工事

測点 ケレン

サビサンダー

ケレン状況



工種 塗装工事

測点 ケレン

サビサンダー

ケレン状況



工種 塗装工事

測点 ケレン

サビサンダー

ケレン状況



工種 塗装工事

測点 ケレン

サンダーケレン状況





工種 塗装工事

測点 下地補修

サビ、穴空き状況



工種 塗装工事

測点 下地補修

防水テープ貼り状況



工種 塗装工事


測点 下地補修

アルミ板補強状況



工種 塗装工事

測点 下地補修



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
防水テープ貼り状況	
施工者名	

防水テープ貼り状況

工種 塗装工事

測点 下地補修



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
サビ、穴空き補強完了	
施工者名	

サビ、穴空き補強完了

工種 塗装工事

測点 下地補修



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
サビ、穴空き状況	
施工者名	

サビ、穴空き状況



工種 塗装工事

測点 下地補修


軒先補修防水テープ貼り



工種 塗装工事

測点 下地補修


サビ、穴空き状況



工種 塗装工事

測点 下地補修


軒先補修防水テープ貼り






工種 塗装工事  
測点 プライマー

プライマー塗布  
状況



工種 塗装工事  
測点 プライマー

プライマー塗布  
状況



工種 塗装工事  
測点 プライマー

プライマー塗布  
状況



工種 塗装工事

測点 プライマー

プライマー塗布

状況



工種 塗装工事

測点 プライマー

プライマー塗布

状況



工種 塗装工事

測点 プライマー

プライマー塗布

状況





工種 塗装工事

測点 養生


養生状況



工種 塗装工事

測点 養生


養生状況



工種 塗装工事

測点 養生

養生状況



工種 塗装工事

測点 ベース

公害対策用具



工種 塗装工事

測点 ベース1

シポテックス クールベース塗布

1回目状況



工種 塗装工事

測点 ベース1

シポテックス クールベース塗布

1回目状況






工種 塗装工事

測点 ベース1

シポテックス クールベース塗布

1回目状況




工種 塗装工事

測点 ベース1

シポテックス クールベース塗布

1回目状況



工種 塗装工事

測点 ベース1

シポテックス クールベース塗布

1回目状況



工種 塗装工事

測点 ベース1

シポテックス クールベース塗布

1回目状況



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
ベース塗布1回目状況	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 ベース2

シポテックス クールベース塗布

2回目状況



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
ベース塗布2回目状況	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 ベース2

シポテックス クールベース塗布

2回目状況



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
ベース塗布2回目状況	
施工者名	



工種 塗装工事

測点 ベース2

シポテックス クールベース塗布

2回目状況




工種 塗装工事

測点 ベース2

シポテックス クールベース塗布

2回目状況



工種 塗装工事

測点 ベース2

シポテックス クールベース塗布

2回目状況



工種 塗装工事

測点 ベース2

シポテックス クールベース塗布

2回目状況



工種 塗装工事

測点 トップ1

シポトップクールコート塗布

1層目状況




工種 塗装工事

測点 トップ1

シポトップクールコート塗布

1層目状況





工種 塗装工事

測点 トップ1

シボトップクールコート塗布

1層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ1

シボトップクールコート塗布

1層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ1

シボトップクールコート塗布

1層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ1

シポトップクールコート塗布

1層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ2

シポトップクールコート塗布

2層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ2

シポトップクールコート塗布

2層目状況





工種 塗装工事

測点 トップ2

シボトップクールコート塗布

2層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ2

トップコート塗布

2層目状況



工種 塗装工事

測点 トップ2

トップコート塗布

2層目状況




工種 塗装工事

測点 トップ2

トップコート塗布

2層目状況



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
トップコート塗布 2層目状況	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 タッチアップ

タッチアップ状況



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
タッチアップ状況	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 タッチアップ

タッチアップ状況



工事名	YKKA P(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	
タッチアップ状況	
施工者名	



工種 塗装工事

測点 タッチアップ


タッチアップ状況



工種 塗装工事

測点 廃水処理


廃水処理(汚水)状況



工種 塗装工事

測点 廃水処理

廃水処理(水入れ)状況





工種 塗装工事

測点 廃水処理

廃水処理(中和剤)状況



工種 塗装工事

測点 廃水処理


廃水処理(凝固剤)状況



工種 塗装工事

測点 廃水処理

廃水処理(中和剤、凝固剤後)状況





工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

(黒板中A棟北面との表記がありますが、誤りで、正しくは北棟側の谷樋部分の南向き屋根面の軒先の補修です。以後同様)

軒先板金補修 施工前



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南側

軒先板金補修 施工前



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南側

軒先板金補修 施工前



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南側

軒先板金補修 施工前



工事名	YKK AP (株)東北製造所アルミ A棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	
A棟北面	
軒先板金補修 施工前	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南側

軒先板金補修 施工前



工事名	YKK AP (株)東北製造所アルミ A棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	
A棟北面	
軒先板金補修 施工前	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修 腐食分カット



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修 工事
工種	
測点	
腐食分カット	
施工者名	



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南側

軒先板金補修 状況



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修 腐食分カット



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修 状況



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根裏側鉄板差し込み



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根裏側鉄板差し込み



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修 施工中





工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修 施工中



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け  
補強

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け  
補強

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け

補強



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け

補強



工種 塗装工事


測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け

補強






工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

腐食分鉄板補強




工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

腐食分鉄板補強



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け

補強後 防水テープ貼り



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

鉄板補強後防水テープ貼り



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け

補強後 防水テープ貼り



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け

補強後 防水テープ貼り





工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け補強



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け補強後

防水テープ貼り



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

屋根表面鉄板貼り付け補強後

防水テープ貼り



工種 塗装工事


測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水テープ貼り後

コーキング



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
防水テープ貼り後	
コーキング	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水テープ貼り後

コーキング



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
防水テープ貼り後	
コーキング	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水テープ貼り後

コーキング



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
防水テープ貼り後	
コーキング	
施工者名	



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水テープ貼り後

コーキング



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
防水テープ貼り後	
コーキング	
施工者名	

工種 塗装工事


測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
防水テープ貼り後	
プライマー塗布	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
防水テープ貼り後	
プライマー塗布	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

1回目



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

1回目



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

1回目





工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

2回目



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

2回目



工種 塗装工事

測点 軒先補修


A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

2回目 塗布完了



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

防水処理

シボテックス クールベース塗布

2回目 塗布完了



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

雨樋写真



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

雨樋写真





工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

雨樋写真



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

トップコート塗布

1回目



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

トップコート塗布

1回目



工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

トップコート塗布

2回目



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
トップコート2回目塗布	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

トップコート塗布

2回目



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
トップコート2回目塗布	
施工者名	

工種 塗装工事

測点 軒先補修

A棟北棟南面

軒先板金補修

補修完了



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
軒先補修工事 完了	
施工者名	



工種 塗装工事  
測点 軒先補修  
A棟北棟南面

軒先板金補修  
補修完了



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
軒先補修工事 完了	
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 軒先補修  
A棟北棟南面


軒先板金補修  
補修完了



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
軒先補修工事 完了	
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 軒先補修  
A棟北棟南面

軒先板金補修  
補修完了



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
軒先補修工事 完了	
施工者名	

工種 塗装工事  
 測点 膜厚検査  
 クールベース1回目

膜厚



工事名	YKK AP (株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	
クールベース1回目	
膜厚	
施工者名	

工種 塗装工事  
 測点 膜厚検査  
 クールベース塗布完了後

膜厚測定検査

立会人 古坂様



工事名	YKK AP (株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	
クールベース塗布完了後	
膜厚測定検査	
立会人 古坂様	
施工者名	

工種 塗装工事  
 測点 膜厚検査  
 クールベース完了

膜厚測定検査

立会人 久保坂様



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修 工事
工種	
測点	
クールベース完了	
膜厚測定検査	
立会人 久保坂様	
施工者名	



工種 塗装工事  
測点 膜厚検査  
クールベース完了

膜厚測定検査  
立会人 久保坂様



工事名	YKK AP(株)東北製造所A棟軒先補修工事
工種	
測点	
	クールベース完了
	膜厚測定検査
	立会人 久保坂様
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 膜厚検査  
クールベース塗布完了後

膜厚測定検査

立会人 古坂様



工事名	YKK AP (株)東北製造所アルミA棟屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	
	クールベース塗布完了後
	膜厚測定検査
	立会人 古坂様
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 膜厚検査  
トップコート塗布完了後

膜厚測定検査

立会人 古坂様



工事名	YKK AP (株)東北製造所アルミA棟屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	
	トップコート塗布完了後
	膜厚測定検査
	立会人 古坂様
施工者名	



工事名	YKKAP(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	立会人(古坂)
検収状況(膜厚検査)	
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 膜厚検査  
検収状況(膜厚検査)  
立会人 古坂様



工事名	YKKAP(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工
測点	トップコート塗布完了後 膜厚測定検査 立会人 古坂様
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 膜厚検査  
トップコート塗布完了後

膜厚測定検査

立会人 古坂様



工事名	YKKAP(株)東北製造所アルミA棟 屋根遮熱塗装(西側3工区)工事
工種	塗装工事
測点	立会人(古坂)
検収状況(膜厚検査)	
施工者名	

工種 塗装工事  
測点 膜厚検査  
検収状況(膜厚検査)  
立会人 古坂様



工種 塗装工事

測点 膜厚測定

トップコート塗布完了後


膜厚測定検査

立会人 古坂様



工種 塗装工事


測点 施工後



施工後

工種 塗装工事

測点 施工後




施工後

工種 塗装工事

測点 施工後

施工後検収

立会人 古坂様



工種 塗装工事

測点 施工後

施工後検収

立会人 古坂様

