




群馬県製造業様工場1期工事部分  
 施工後5年後サーモグラフィ調査資料  
 スレート屋根  
 冬季2019年2月16日撮影

測定

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| Bx1 | Max     | 6.8 °C  |
|     | Min     | 4.5 °C  |
|     | Average | 5.5 °C  |
| Bx2 | Max     | 18.9 °C |
|     | Min     | 15.2 °C |
|     | Average | 18.0 °C |
| Bx3 | Max     | 35.4 °C |
|     | Min     | 33.3 °C |
|     | Average | 34.8 °C |
| Bx4 | Max     | 31.7 °C |
|     | Min     | 28.9 °C |
|     | Average | 30.4 °C |

2019/02/16 12:34:55



2019/02/16 12:34:55



施工5年後屋根  
 平均5.5°C

未施工折板  
 平均18°C

未施工高い棟壁面  
 平均34.8°C

未施工A棟壁面  
 平均30.4°C



群馬県製造業様工場1期工事部分  
施工後5年後サーモグラフィ調査資料  
スレート屋根  
冬季2019年2月16日撮影


測定

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| Bx1 | Max     | 18.6 °C |
|     | Min     | 16.1 °C |
|     | Average | 17.0 °C |
| Bx2 | Max     | 33.0 °C |
|     | Min     | 26.2 °C |
|     | Average | 29.5 °C |


施工5年後屋根  
平均17.0°C

未施工折板  
平均29.5°C

2019/02/16 12:35:47



2019/02/16 12:35:47






群馬県製造業様工場1期工事部分  
施工後5年後サーモグラフィ調査資料  
スレート屋根  
冬季2019年2月16日撮影

測定

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| Bx1 | Max     | 15.5 °C |
|     | Min     | 13.0 °C |
|     | Average | 14.1 °C |
| Bx2 | Max     | 26.8 °C |
|     | Min     | 22.1 °C |
|     | Average | 25.2 °C |
| Bx3 | Max     | 41.0 °C |
|     | Min     | 36.9 °C |
|     | Average | 39.1 °C |
| Bx4 | Max     | 21.0 °C |
|     | Min     | 19.0 °C |
|     | Average | 20.2 °C |



施工後5年屋根  
平均14.1°C

未施工折板  
平均25.2°C

未施工高い棟壁面  
平均39.1°C

未施工向かい側壁面  
平均20.2°C

2019/02/16 12:36:25



FLIR0608.jpg

FLIR C3

720087558






群馬県製造業様工場1期工事部分  
施工後5年後サーモグラフィ調査資料  
スレート屋根  
冬季2019年2月16日撮影

測定

|     |         |         |
|-----|---------|---------|
| Bx1 | Max     | 12.2 °C |
|     | Min     | 10.6 °C |
|     | Average | 11.6 °C |
| Bx2 | Max     | 26.2 °C |
|     | Min     | 22.5 °C |
|     | Average | 25.4 °C |
| Bx3 | Max     | 19.7 °C |
|     | Min     | 18.6 °C |
|     | Average | 19.2 °C |

2019/02/16 12:36:32



FLIR0610.jpg

FLIR C3

720087558

施工後5年後屋根  
平均11.6°C

未施工折板  
平均25.4°C

未施工向かい側壁面  
平均19.2°C

2019/02/16 12:36:32



FLIR0610.jpg

FLIR C3

720087558