

工種: 軒先補修
測点: 西側屋根
当て板板金部材
軒先下部パーツ
嵌め込み状況




工種: 軒先補修
測点: 西側屋根
当て板板金部材
軒先下部パーツ
嵌め込み状況



工種: 軒先補修
測点: 西側屋根
当て板板金部材
軒先下部パーツ
嵌め込み状況





工種: 軒先補修
測点: 西側屋根
当て板板金部材
軒先下部パーツ
嵌め込み後
かしの直し状況



工種: 軒先補修
測点: 西側屋根
当て板板金部材
軒先下部パーツ
嵌め込み後
かしの直し状況



工種: 軒先補修
測点: 西側屋根
当て板板金部材
軒先下部パーツ
嵌め込み後
ビス止め状況

工種: 軒先補修
 測点: 西側屋根
 当て板金部材嵌め込み後
 防水テープ補強貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 西側屋根
 当て板金部材嵌め込み後
 防水テープ補強貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 西側屋根
 当て板金部材嵌め込み後
 防水テープ補強貼り状況





工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形板金工場屋根の補修 及び鉄筋補修工事
工種	東側屋根全面
測点	No.10付近
軒先補強鉄板被せ状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修
測点: 東側屋根
当て板板金部材
軒先上部屋根側パーツ
嵌め込み状況



工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形板金工場屋根の補修 及び鉄筋補修工事
工種	東側屋根全面
測点	No.17付近
軒先補強鉄板被せ状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修
測点: 東側屋根
当て板板金部材
軒先上部屋根側パーツ
嵌め込み状況



工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形板金工場屋根の補修 及び鉄筋補修工事
工種	東側屋根全面
測点	No.6付近
軒先補強鉄板被せ状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修
測点: 東側屋根
当て板板金部材
軒先上部屋根側パーツ
嵌め込み後
補強テープ貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金部材
 軒先上部屋根側パーツ
 嵌め込み後
 補強テープ貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金部材
 軒先上部屋根側パーツ
 嵌め込み後
 補強テープ貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金部材
 軒先上部屋根側パーツ
 嵌め込み後
 補強テープ貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金部材
 軒先上部屋根側パーツ
 嵌め込み後
 補強テープ貼り状況



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金部材嵌め込み後
 補強テープ貼り
 及びコーキング 処理状況



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 軒先補修状況
 防水テープ貼り状況

工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金
 テープ貼り補強
 及びコーキング 処理後



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 当て板板金
 テープ貼り補強
 及びコーキング 処理後



工種: 軒先補修
 測点: 東側屋根
 軒先補修後
 テープ部プライマー
 及びベース塗布用養生状況





工種: 軒先補修
測点: 東側屋根
軒先補修
防水テープ貼り後
プライマー塗布状況



工種: 軒先補修
測点: 東側屋根
軒先補修
防水テープ貼り後
プライマー塗布状況



工種: 軒先補修
測点: 東側屋根
軒先補修
防水テープ貼り後
プライマー塗布状況


工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後



工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後



工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後



工種: 軒先補修
 測点: 西側屋根
 軒先補修
 防水テープ貼り後
 プライマー塗布後
 クールベース塗布状況



工事名	北陽電機製造 (株) 様 小形東証工場建物の補修 及び修繕工事
工種	ベース塗布
測点	西側屋根
軒先補修 防水テープ貼り後 プライマー塗布後 ベース塗布状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修
 測点: 西側屋根
 軒先補修
 防水テープ貼り後
 プライマー塗布後
 クールベース塗布状況



工事名	北陽電機製造 (株) 様 小形東証工場建物の補修 及び修繕工事
工種	主材ベース塗布
測点	西側軒先No.13付近
クールベース塗布1回目状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修
 測点: 西側屋根
 軒先補修
 防水テープ貼り後
 プライマー塗布後
 クールベース塗布状況



工事名	北陽電機製造 (株) 様 小形東証工場建物の補修 及び修繕工事
工種	軒先補修
測点	西側壁面
軒先補修 防水テープ貼り後 プライマー塗布後 ベース塗布状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業



工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後

クールベース塗布状況



工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後

クールベース塗布状況



工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後

クールベース塗布状況



工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形保安工場屋根の補修 及び屋根塗装工事
工種	主材ベース塗布
測点	東側軒先No.7付近
クールベース塗布1回目状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修

測点: 東側屋根

軒先補修

防水テープ貼り後

プライマー塗布後

クールベース塗布状況



工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形保安工場屋根の補修 及び屋根塗装工事
工種	クールコート塗布
測点	西側軒先No.4付近
クールコート塗布1回目状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 軒先補修

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況



工種: 軒先補修

測点: 西側屋根

補修後状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付1回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付1回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付1回目状況

工種:主材ベース塗布
測点:西側屋根
クールベース吹付1回目状況



工種:主材ベース塗布
測点:東側屋根
クールベース吹付1回目状況



工種:主材ベース塗布
測点:東側屋根
クールベース吹付1回目状況



工種:主材ベース塗布
測点:東側屋根
クールベース吹付1回目状況



工種:主材ベース塗布
測点:東側屋根
クールベース吹付1回目状況



工種:主材ベース塗布
測点:ヒサシ
クールベース塗布1回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付2回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付2回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付2回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

クールベース吹付2回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 東側屋根

クールベース吹付2回目状況



工種: 主材ベース塗布

測点: 東側屋根

クールベース吹付2回目状況





工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形検査工場屋根の補修 及び断熱塗装工事
工種	主材ベース吹付
測点	東側屋根No.8~No.12
クールベース吹付2回目状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 主材ベース塗布

測点: 東側屋根

クールベース吹付2回目状況



工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形検査工場屋根の補修 及び断熱塗装工事
工種	主材ベース吹付
測点	東側屋根No.12~No.18
クールベース吹付2回目状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 主材ベース塗布

測点: 東側屋根

クールベース吹付2回目状況



工事名	北陸電機製造 (株) 様 小形検査工場屋根の補修 及び断熱塗装工事
工種	主材ベース塗布
測点	シャッター屋根
クールベース塗布2回目状況	
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東産業

工種: 主材ベース塗布

測点: 北側ヒサシ

クールベース塗布2回目状況




工種: 主材ベース塗布

測点: 東側屋根

シボテックス クールベース

2回目塗布完了



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

シボテックス クールベース

2回目塗布後

膜厚測定

1.2m m



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根


シボテックス クールベース

2回目塗布後

膜厚測定

1.2m m

175



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

シボテックス クールベース

2回目塗布後

膜厚測定

1.45m m

176



工種: 主材ベース塗布

測点: 西側屋根

シボテックス クールベース

2回目塗布後

膜厚測定

1.45m m

177



工種: 主材ベース塗布

測点: 東側屋根

シボテックス クールベース

2回目塗布後

膜厚測定

1.55m m

工種: 主材ベース塗布
 測点: 東側屋根
 シボテックス クールベース
 2回目塗布後
 膜厚測定
 1.55m m



工種: 主材ベース塗布
 測点: 東側屋根
 シボテックス クールベース
 2回目塗布後
 膜厚測定
 1.25m m



工種: 主材ベース塗布
 測点: 東側屋根
 シボテックス クールベース
 2回目塗布後
 膜厚測定
 1.25m m



工種: 主材ベース塗布
 測点: 東側屋根
 シボテックス クールベース
 2回目塗布後
 膜厚測定
 1.35m m



工種: 主材ベース塗布
 測点: 東側屋根
 シボテックス クールベース
 2回目塗布後
 膜厚測定
 1.35m m





工種: トップコート塗布前

測点: 西側屋根

台風対策

ネット巻き上げ状況



工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

台風対策

ネット巻き直し状況



工種: トップコート塗布前

測点: 西側屋根

台風対策

ネット一時撤去状況



工種: トップコート塗布前

測点: 東側屋根

台風対策

ネット張り直し

工事名	石川電機製造 (株) 株 小形製造工場屋根の修繕 及び屋根塗装工事
工種	施工前
測点	東側屋根
台風対策	ネット張り直し
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東康幸



工種: トップコート塗布前

測点: 東側屋根

台風対策

ネット張り直し

工事名	石川電機製造 (株) 株 小形製造工場屋根の修繕 及び屋根塗装工事
工種	施工前
測点	東側屋根
台風対策	ネット張り直し
施工者名	(株) やぶうち商会 (有) 伊東康幸



工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況

1回目



工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況

1回目



工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況

1回目

工種: トップコート塗布

測点: 東側屋根

クールコート塗布状況

1回目



工種: トップコート塗布

測点: 東側屋根

クールコート塗布状況

1回目



工種: トップコート塗布

測点: 東側屋根

クールコート塗布状況

1回目





工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況

2回目



工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況

2回目



工種: トップコート塗布

測点: 西側屋根

クールコート塗布状況

2回目



工種: トップコート塗布

測点: 東側屋根

クールコート塗布状況

2回目



工種: トップコート塗布

測点: 東側屋根

クールコート塗布状況

2回目



工種: トップコート塗布

測点: 東側屋根

クールコート塗布状況

2回目

工種: トップコート塗布

測点: 北側ヒサシ

クールコート塗布状況

1回目



工種: トップコート塗布

測点: 西側ヒサシ2

クールコート塗布状況

2回目



工種: 施工後
測点: 西側屋根
施工後



工種: 施工後
測点: 西側屋根
施工後



工種: 施工後
測点: 西側屋根
施工後





208

工種: 施工後
測点: 西側屋根



209

工種: 施工後
測点: 西側屋根




210

工種: 施工後
測点: 西側屋根
施工後

工事名	石川電機製造 (株) 様 石川電機工業株式会社様 石川電機工業
工種	施工後
測点	西側屋根
施工後	
施工者名	(株) 宇治五右衛門 (有) 伊東屋業


工種: 施工後
測点: 東側屋根
施工後



工種: 施工後
測点: 東側屋根
施工後




工種: 施工後
測点: 東側屋根
施工後



工種：施工後
測点：東側屋根
施工後
4号棟との比較



工種：施工後
測点：東側屋根
施工後




工事名	石川電機製造（株） 第4号棟加工機組立棟新設及び既存屋根工事
工種	施工後
測点	東側屋根
施工後	
施工者名	(株) 中沼うち商會 (有) 伊東産業

工種：施工後
測点：東側屋根
施工後



工事名	石川電機製造（株） 第4号棟加工機組立棟新設及び既存屋根工事
工種	施工後
測点	東側屋根
施工後	
施工者名	(株) 中沼うち商會 (有) 伊東産業

工種: 施工後
測点: 北側ヒサシ
施工後



工種: 施工後
測点: 北側ヒサシ
施工後



工種: 施工後
測点: 南側ヒサシ
施工後



工種: 施工後
測点: 南側ヒサシ
施工後



工種: 施工後
測点: 西側ヒサシ1
施工後



工種: 施工後
測点: 西側ヒサシ2
施工後





工種: 施工後
 測点: 西側壁面
 軒先
 施工後



工種: 施工後
 測点: 西側壁面
 軒先
 施工後



工種: 施工後
 測点: 西側壁面
 軒先
 施工後

工種：施工後
測点：西側壁面
軒先
施工後



工種：施工後
測点：西側壁面
軒先
施工後



工種：施工後
測点：西側壁面
軒先
施工後





工種: 施工後
 測点: 西側屋根
 膜厚測定
 測点1
 1.35mm



工種: 施工後
 測点: 西側屋根
 膜厚測定
 測点2
 1.70mm



工種: 施工後
 測点: 西側屋根
 膜厚測定
 測点3
 1.50mm



工種: 施工後
 測点: 西側屋根
 膜厚測定
 測点4
 1.30mm



工種: 施工後
 測点: 東側屋根
 膜厚測定
 測点5
 1.35mm



工種: 施工後
 測点: 東側屋根
 膜厚測定
 測点6
 1.95mm

工種: 施工後
測点: 東側屋根
膜厚測定
測点7
1.85mm



工種: 施工後
測点: 東側屋根
膜厚測定
測点8
2.00mm



工種: 施工後
測点: 東側屋根
現場検収

