




シポテックススクール工法施工後10年後
無塗装部と塗装部比較
平成26年1月20日撮影 (冬季撮影)

2016/01/20 14:02:05



測定		°C
Li1	Max	21.3
	Min	16.6
	Average	19.8
Li2	Max	20.9
	Min	15.0
	Average	18.6
Li3	Max	8.5
	Min	7.0
	Average	7.9
Li4	Max	7.5
	Min	6.4
	Average	7.1
パラメータ		
放射率	0.95	
反射温度	20 °C	

IR_1016.jpg

FLIR_i7

601034261

2016/01/20 13:59:23



WP_20160120_005.jpg

1月20日 (冬季撮影)
無塗装部約19°C~20°C
シポテックス塗装部7°C~8°C

シポテックス塗装部は多少の汚れはあるものの、大した損傷もなく、洗浄+トップ塗替えて再生可能、その様に再生計画を実施予定。

地理位置情報

位置	N 36° 7' 10.94", E 139° 38' 26.52"
----	------------------------------------

<http://maps.google.com/?z=17&t=k&q=36.1197,139.6407>