
シポテックス クール工法 施工事例写真集



JR 品川工場様





施工9年後写真

平成22年9月撮影

シポテックス クール工法 ライトグレー色施工 平成13年9月施工 施工後9年経過しても美 観を維持しています

シポテックス クール工法 白色テスト施工 平成13年6月施工



平成13年時点では施工していなかった こすると当初の色が出てくることから汚れて いることがわかる

他社遮熱塗料は無塗装とほぼ同じ色にまで汚れてしまっている為、遮熱効果は ほぼ無くなっている

無塗装スレート

YKK(株)越湖工場様





































